




alfa romeo Giulia

NUMĂR SERIE ȘASIU

ZAREAECU9H7517692


2022-01-30 12:55 UTC+00:00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT:



✓ KILOMETRAJ

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.



✓ FURT

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.



⚠ ACCIDENTE

⚠ Acest autovehicul a fost avariat.



✓ TAXI

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



Activitate identificată

1



A fost înmatriculat, România
2016-11

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



2



A fost înmatriculat
2018-08

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



3



A fost înmatriculat
2018-11

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



4



Daună detectată, România
2018-05

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să



5



**Daună detectată,
România**
2020-04

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



6



**Daună detectată,
România**
2020-10

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



7



**Daună detectată,
România**
2020-10

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat





















Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Lituania	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ucraina	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2016	✓ 19 km
2016-11	✓ 132 km
2019-05	✓ 11,424 km
2020-04	✓ 17,000 km
2020-10	✓ 31,437 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei ZAREAECU9H7517692 ar putea fi:

☐ 57,069 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecții marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă


„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

2019-05

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 **România**

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII


20 000 lei – 40 000 lei

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

2020-04

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 **România**

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII


15 000 lei – 20 000 lei

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

2020-10

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 **România**

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII


1 500 lei – 3 000 lei

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

2020-10

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 **România**

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

1 500 lei – 3 000 lei



Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Natura daunei nu este cunoscută - rugați vânzătorul să vă furnizeze orice fel de informații suplimentare. Gradul de severitate al daunei poate varia de la zgârieturi și adâncituri ale caroseriei la probleme mai costisitoare.

Notă

Raportul poate include înregistrări în duplicat ale acelorași accidente. Sumele, acolo unde sunt indicate, sunt preliminare și nu pot fi interpretate drept costuri reale de reparații. Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical”.



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)



PRODUCĂTOR

alfa romeo



MODEL

Giulia



AN MODEL

2016



TIP TRANSMISIE

Tracțiune spate

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
0	RSX MULTIMEDIA DISPLAY WITH USB PORT	1	RS3 USB CHARGING PORT
2	RB4 MULTIFUNCTION DISPLAY WITH NAVIGATION SYSTEM	3	NHS HEATED STEERING WHEEL
4	LCB DOOR COURTESY LAMPS	5	LCA FRONT COURTESY/MAP LAMPS
6	LA1 LANE DEPARTURE WARNING	7	GX4 CAR ACCESS DEVICE
8	CDE 6-WAY POWER PASSENGER SEAT	9	989 KIT FOR SMOKERS
10	845 OBJECT HOLDER COMPARTMENT WICKET	11	83Z EXTERIOR DOOR HANDLE COURTESY LIGHT
12	83X USB POWER SOCKET 12V.	13	7BM FULL BODY COVER PROTECTION
14	79U SPECIFIC KICK PLATE 2	15	733 PERIODIC TRAP OXIDIZER (D.P.F.)
16	728 UPHOLSTERING EXTRA SERIES 1	17	718 HI-FI AUDIO SYSTEM
18	6NT COOLED BOX	19	6HQ "CIAO FIAT" SERVICE LABEL
20	693 AIR DUCT TO REAR SEATS	21	5JP TAG EXCLUSION 2
22	5DE STOP&START	23	5BH SHIFT CONTROL ON STEERING WHEEL
24	5B2 PASTEL PAINT FOR A CHARGE	25	57J INFRARED REFLECTING WINDSCREEN WITH DARKENED ANTI-DAZZLE BAN
26	57E SAFETY LOCK	27	55B ACTIVE PROTECTION SYSTEM FOR PEDESTRIAN IMPACT
28	543 REAR HEADRESTS	29	50X DRIVER SIDE SUN VISOR WITH MIRROR
30	508	31	4M6

PARKING SENSORS		PASSENGER SIDE SUN VISOR WITH MIRROR	
32	4DK PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION	33	499 TYRE REPAIR KIT
34	452 HEATED FRONT SEATS	35	420 ALLOY WHEELS
36	396 PROTECTIVE MATS	37	384 AIR QUALITY SENSOR (A.Q.S.)
38	365 TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (T.P.M.S.)	39	347 RAIN SENSOR
40	320 LEATHER STEERING WHEEL AND GEAR LEVER KNOB	41	316 REAR PARKING CAMERA
42	195 REAR SPLIT SEAT	43	189 WARNING LIGHT FOR SEAT BELT FASTENED
44	136 DRIVER ELECTRICAL SEAT WITH MEMORY	45	110 HEATED WINDSHIELD WASHER SPOUTS
46	097 FOG LAMPS	47	070 TINTED WINDOWS
48	051 DUSK SENSOR	49	050 ODOMETER
50	048 LIGHT BEAM POSITIONING DEVICE		

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).