

Alfa Romeo Giulia


VIN: ZAREAECU8H7554619

Diesel

Generat pe 2023-05-25 22:13



Furt



Contor de parcurs



Situație financiară și
juridică



Daune



Lucruri de știut despre Alfa Romeo Giulia



Generat de AI

Alfa Romeo Giulia 2017 este o berlină sport elegantă și elegantă, care oferă o gamă de opțiuni de motorizare și caroserie pentru a se potrivi diferitelor preferințe de condus. Iată o comparație a câtorva specificații cheie pentru diferitele versiuni ale acestui model:

1. Opțiuni de motorizare: Alfa Romeo Giulia oferă trei opțiuni de motorizare - un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri, un motor V6 twin-turbo de 2,9 litri și un motor turbo diesel de 2,2 litri. Motorul de 2,0 litri produce 280 de cai putere și un cuplu de 306 lb-ft și este disponibil atât în configurații cu tracțiune spate, cât și cu tracțiune integrală. Motorul V6 de 2,9 litri dezvoltă o putere impresionantă de 505 cai putere și un cuplu de 443 lb-ft și este disponibil doar în modelul de înaltă performanță Quadrifoglio. Motorul diesel de 2,2 litri livrează 210 cai putere și un cuplu de 347 lb-ft și este disponibil atât în configurații cu tracțiune spate, cât și cu tracțiune integrală.

2. Tipuri de caroserie: Alfa Romeo Giulia este disponibilă în două versiuni de caroserie - un sedan standard și un break sportiv numit Giulia Sportwagon.

Versiunea sedan are un design elegant și aerodinamic și oferă mult spațiu pentru picioare și cap, în timp ce Sportwagon adaugă mai mult spațiu de încărcare și un stil distinctiv.

3. Transmisie: Alfa Romeo Giulia vine standard cu o transmisie automată cu opt trepte, care oferă schimbări de viteze fluide și rapide. Modelul Quadrifoglio vine, de asemenea, cu padele de schimbare a treptelor de viteză montate pe volan pentru o experiență de condus mai captivantă.

4. Caracteristicile interioare: Alfa Romeo Giulia este dotată cu o serie de dotări standard, inclusiv un ecran de afișare de 7 inchi, o cameră de luat vederi din spate, un sistem de climatizare automată cu două zone și un sistem audio cu opt difuzoare. Versiunile superioare adaugă caracteristici precum un ecran mai mare de 8,8 inci, tapițerie din piele, un sistem audio premium Harman Kardon și o suită de caracteristici de siguranță avansate.

În general, Alfa Romeo Giulia 2017 este un sedan sport elegant și capabil, care oferă o gamă de opțiuni pentru a se potrivi diferitelor preferințe de condus. De la motorul eficient și versatil de 2,0 litri la motorul V6 de 2,9 litri de înaltă performanță, Alfa Romeo Giulia oferă o experiență de condus palpitantă, indiferent de versiunea pe care o alegeți. Fie că preferați sedanul elegant sau sportiva Giulia Sportwagon, Alfa Romeo Giulia va întoarce cu siguranță privirile pe șosea.

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut




Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Slovacia

 Suedia

 Cehia

 Lituania

 Canada

 Finlanda

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 239.981 km



7 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2017-01	18 km
2017-11	20.649 km
2018-07	36.950 km
2019-11	112.263 km
2020-09	148.746 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-12	237.099 km
2023-05	239.981 km

Verificări ale mărcii contorului de parcurs

Real



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nereal



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Modificare verificată



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Scutit de la divulgarea contorului de parcurs



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Depășește limitele mecanice



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Posibil să fie modificat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Înlocuit



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Citirea la momentul reînnoirii



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Discrepanță



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Apelare divizia Titlu de proprietate



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Rectificarea anterioară depășește limitele mecanice ale mărcii



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Legal



Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Exportat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de export



Importat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de import

Restricții financiare



Lease



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unit-stocking



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Vehiculul a fost avariat de 3 ori!



În mod normal, daunele minore nu vor avea impact asupra siguranței vehiculului și nu vor cauza probleme de structură.

Înregistrări de daune



Daune

 2017-11

Costul estimativ al reparațiilor

36.802 RON

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut



Daune


 2018-07

Costul estimativ al reparațiilor

4.196 RON

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut



Daune

 2020-09

Costul estimativ al reparațiilor

9.681 RON

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 100.244 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Alfa Romeo Giulia

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

90.815 RON

Prețul mediu

100.244 RON

Cel mai mare preț

138.456 RON

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Alfa Romeo



Model
Giulia



Tip caroserie
Sedan



An model
2017



Capacitate cilindrică
2,1 l



Putere motor
180 kW (241 cp)



Tip combustibil
Diesel



Culoare
Negru



Nr. uși
4



Nr. cilindri
4



Nr. locuri
5

Echipare

XAN BLIND SPOT DETECTION

RS9 RADIO

RB5

UCONNECT TOUCH 8.4N CD/DVD/MP3/NAV

NH3

ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/STOP

LCB DOOR COURTESY LAMPS

JKJ LIGHT BEAM POSITIONING DEVICE

GTD POWER FOLDING HEATED MIRRORS

8TW WEST EUROPEAN MAP

853 GERMAN LANGUAGE HANDBOOK

83Z

EXTERIOR DOOR HANDLE COURTESY LIGHT

7BM FULL BODY COVER PROTECTION

733 PERIODIC TRAP OXIDIZER (D.P.F.)

6HQ "CIAO FIAT" SERVICE LABEL

64L

SPECIAL EXTERNAL REARVIEW MIRRORS 2

5DE STOP&START

RSX

MULTIMEDIA DISPLAY WITH USB PORT

RS3 USB CHARGING PORT

NHS HEATED STEERING WHEEL

MMH CHROME SURROUND MOLDING

LA1 LANE DEPARTURE WARNING

GX4 CAR ACCESS DEVICE

CDE 6-WAY POWER PASSENGER SEAT

8F6

R LABEL GROUP C FOR TYRE REPAIR KIT

845

OBJECT HOLDER COMPARTMENT WICKET

83X USB POWER SOCKET 12V.

79U SPECIFIC KICK PLATE 2

6NT COOLED BOX

693 AIR DUCT TO REAR SEATS

5JP TAG EXCLUSION 2

5BH

58B MICA PAINT

57E SAFETY LOCK

543 REAR HEADRESTS

508 PARKING SENSORS

4DK PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

452 HEATED FRONT SEATS

410

INTERIOR ELECTRO-CHROMIC MIRROR

396 PROTECTIVE MATS

365

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
(T.P.M.S.)

320

LEATHER STEERING WHEEL AND GEAR
LEVER KNOB

230 GAS DISCHARGE HEADLAMPS

195 REAR SPLIT SEAT

136

SHIFT CONTROL ON STEERING WHEEL

57J

INFRARED REFLECTING WINDSCREEN WITH
DARKENED ANTI-DAZZLE BAN

55B

ACTIVE PROTECTION SYSTEM FOR
PEDESTRIAN IMPACT

50X

DRIVER SIDE SUN VISOR WITH MIRROR

4WE

SHIFT CONTROL ON STEERING WHEEL

499 TYRE REPAIR KIT

420 ALLOY WHEELS

400 ELECTRICAL SUN ROOF

384 AIR QUALITY SENSOR (A.Q.S.)

347 RAIN SENSOR

316 REAR PARKING CAMERA

211 LEATHER UPHOLSTERY

189

WARNING LIGHT FOR SEAT BELT FASTENED

110

DRIVER ELECTRICAL SEAT WITH MEMORY

HEATED WINDSHIELD WASHER SPOUTS

102 HEADLAMPS WIPER-WASHER

051 DUSK SENSOR

03E PREDEFINED SWIVEL

02T PREDEFINED BATTERY

070 TINTED WINDOWS

050 ODOMETER

02Y RADIO ASSEMBLY DEFAULT

Cronologie

S-au găsit 11 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2017-06

 Țările de Jos



Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Vă rugăm să rețineți că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

2017-06

 Necunoscut



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2017-11

 Germania



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2017-11

 Necunoscut



A avut lucrări de întreținere

Vehiculului i s-a făcut revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. Inspecții înainte de cumpărare, testele de emisii sau lucrările simple de reparații pot intra și ele în această categorie.

2017-11

 Germania



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2018-03

 Țările de Jos



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2018-03

 Țările de Jos



Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Vă rugăm să rețineți că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

2018-07

 Țările de Jos



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2020-09

 Țările de Jos



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-11

 **Țările de Jos**



Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Vă rugăm să rețineți că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

2022-12

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc