



Alfa Romeo Giulia

VIN: ZAREAECU6H7545465

Diesel

2017

Generat pe 2024-06-02 19:23



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Situație financiară și juridică

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Alfa Romeo Giulia 2017

Generat de AI

Alfa Romeo Giulia 2017 este o berlină sport elegantă și elegantă, care oferă o gamă de opțiuni de motorizare și caroserie pentru a se potrivi diferitelor preferințe de condus. Iată o comparație a câtorva specificații cheie pentru diferitele versiuni ale acestui model:

- Opțiuni de motorizare:** Alfa Romeo Giulia oferă trei opțiuni de motorizare - un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri, un motor V6 twin-turbo de 2,9 litri și un motor turbo diesel de 2,2 litri. Motorul de 2,0 litri produce 280 de cai putere și un cuplu de 306 lb-ft și este disponibil atât în configurații cu tracțiune spate, cât și cu tracțiune integrală. Motorul V6 de 2,9 litri dezvoltă o putere impresionantă de 505 cai putere și un cuplu de 443 lb-ft și este disponibil doar în modelul de înaltă performanță Quadrifoglio. Motorul diesel de 2,2 litri livrează 210 cai putere și un cuplu de 347 lb-ft și este disponibil atât în configurații cu tracțiune spate, cât și cu tracțiune integrală.
- Tipuri de caroserie:** Alfa Romeo Giulia este disponibilă în două versiuni de caroserie - un sedan standard și un break sportiv numit Giulia Sportwagon. Versiunea sedan are un design elegant și aerodinamic și oferă mult spațiu pentru picioare și cap, în timp ce Sportwagon adaugă mai mult spațiu de încărcare și un stil distinctiv.
- Transmisie:** Alfa Romeo Giulia vine standard cu o transmisie automată cu opt trepte, care oferă schimbări de viteze fluide și rapide. Modelul Quadrifoglio vine, de asemenea, cu padele de schimbare a treptelor de viteză montate pe volan pentru o experiență de condus mai captivantă.

4. Caracteristicile interioare: Alfa Romeo Giulia este dotată cu o serie de dotări standard, inclusiv un ecran de afișare de 7 inchi, o cameră de luat vederi din spate, un sistem de climatizare automată cu două zone și un sistem audio cu opt difuzoare. Versiunile superioare adaugă caracteristici precum un ecran mai mare de 8,8 inci, tapițerie din piele, un sistem audio premium Harman Kardon și o suită de caracteristici de siguranță avansate.

În general, Alfa Romeo Giulia 2017 este un sedan sport elegant și capabil, care oferă o gamă de opțiuni pentru a se potrivi diferitelor preferințe de condus. De la motorul eficient și versatil de 2,0 litri la motorul V6 de 2,9 litri de înaltă performanță, Alfa Romeo Giulia oferă o experiență de condus palpitantă, indiferent de versiunea pe care o alegeți. Fie că preferați sedanul elegant sau sportiva Giulia Sportwagon, Alfa Romeo Giulia va întoarce cu siguranță privirile pe șosea.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.




Surse de date




Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**












Fotografii

2021-02

40 de fotografii










Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **5 țări:** 

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



Italia



Suedia



Cehia



Canada



Finlanda

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 177.454 km



6 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2017-03	16 km
2019-02	62.398 km
2021-02	139.914 km
2021-07	140.810 km
2023-06	175.000 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2023-09 **177.454 km**

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Tech inspection passed 2023-09

Restricții financiare



Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2023-09

A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 2025-06



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Acest vehicul a fost avariat



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune

2023-05

România



Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 104.461 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Alfa Romeo Giulia 2017

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

90.571 RON

Prețul mediu

104.461 RON

Cel mai mare preț

120.217 RON

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?



Emisii CO2: A (109 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO2 ale
vehiculului tău

109 g/km Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Alfa Romeo



Model
Giulia



Tip caroserie
Hatchback



An de fabricație
2017



An model
2017



Capacitate cilindrică
2,2 l



Putere motor
132 kW (177 cp)



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie

**Tracțiune spate
(RWD)**



Culoare
Albastru



Nr. uși
4



Nr. locuri
5



Cod motor
55268532

Echipare

RS3

USB CHARGING PORT

LM2

BI-XENON HEADLAMPS

LA1

LANE DEPARTURE WARNING

JVB

DRIVER SEAT - MANUAL ADJUST 6-WAY

GTD

POWER FOLDING HEATED MIRRORS

850

ITALIAN LANGUAGE HANDBOOK

83Z

EXTERIOR DOOR HANDLE COURTESY LIGHT

79U

SPECIFIC KICK PLATE 2

6HQ

"CIAO FIAT" SERVICE LABEL

5DE

STOP&START

5BH

SHIFT CONTROL ON STEERING WHEEL

55B

RB4

MULTIFUNCTION DISPLAY WIHT NAVIGATION
SYSTEM

LCB

DOOR COURTESY LAMPS

JWB

FRT PASS SEAT - MANUAL ADJUST 6-WAY

GX4

CAR ACCESS DEVICE

8TW

WEST EUROPEAN MAP

845

OBJECT HOLDER COMPARTMENT WICKET

7BM

FULL BODY COVER PROTECTION

733

PERIODIC TRAP OXIDIZER (D.P.F.)

5JP

TAG EXCLUSION 2

5CD

METALLIC PAINT 2

57E

SAFETY LOCK

543

ACTIVE PROTECTION SYSTEM FOR PEDESTRIAN
IMPACT

50X

DRIVER SIDE SUN VISOR WITH MIRROR

4WE

SHIFT CONTROL ON STEERING WHEEL

4DK

PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

4AY

ALLOY WHEELS

396

PROTECTIVE MATS

365

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (T.P.M.S.)

321

SPORTS STEERING WHEEL

211

LEATHER UPHOLSTERY

156

ALUMINUM INSERTS

050

ODOMETER

03E

PREDEFINED SWIVEL

02T

PREDEFINED BATTERY

REAR HEADRESTS

508

PARKING SENSORS

4SU

SPECIFIC BRAKE CALIPERS

4CS

EXTRA SERIES 1 PEDAL UNIT

447

RUN-FLAT TYRES

389

SPECIFIC LICENSE PLATE HOLDER

347

RAIN SENSOR

316

REAR PARKING CAMERA

189

WARNING LIGHT FOR SEAT BELT FASTENED

051

DUSK SENSOR

048

LIGHT BEAM POSITIONING DEVICE

02Y

RADIO ASSEMBLY DEFAULT

Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2017-03

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2017-03

 **Țară necunoscută**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-02

 **Italia**



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2021-02

 **Italia**



Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Vă rugăm să rețineți că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

2021-07

 **Italia**



Mașină radiată

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.

2021-07

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2023-05

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-09

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**